



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘岳)应急罚(2025)65号

被处罚单位: 岳阳飞腾新能源科技有限公司(统一社会信用代码: 91430600MAD7N8E897)

地址: 湖南省/岳阳市/经济技术开发区王家畈路海凌科技办公楼201(2009室)

邮政编码: 414000

法定代表人(负责人): 李友霞

职务: 总经理 联系电话: [REDACTED]

违法事实及证据: 2025年11月11日,接群众举报,岳阳市巴陵医院有限公司楼顶有人在无证从事焊接作业。执法人员立即到达现场,发现有一人(罗德桂,身份证号码: [REDACTED])正在从事焊接作业,经立案调查,岳阳市巴陵医院有限公司将楼顶出租给岳阳飞腾新能源科技有限公司用于安装光伏发电设备,罗德桂系岳阳飞腾新能源科技有限公司聘请人员,且未经专门的安全作业培训取得从事焊接作业的特种作业操作证,系无证上岗作业。

证据1: 岳阳飞腾新能源科技有限公司《营业执照》复印件,证明:岳阳飞腾新能源科技有限公司是依法成立的能够独立承担法律责任的行政相对人。

证据2: 岳阳飞腾新能源科技有限公司与岳阳市巴陵医院有限公司签订的《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》,王欢的调查询问笔录,证明:岳阳市巴陵医院有限公司将楼顶出租给岳阳飞腾新能源科技有限公司用



本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被处罚人(单位)。



(扫描查收电子文书)

于安装光伏发电设备。

证据3：岳阳飞腾新能源科技有限公司《营业执照》复印件，法定代表人李友霞身份证复印件，岳阳飞腾新能源科技有限公司出具的《委托书》，证明：岳阳飞腾新能源科技有限公司授权王欢负责在岳阳市岳阳市巴陵医院有限公司楼顶安装光伏发电设备施工项目中有权负责并处理所有事务。

证据4：《现场检查记录》湘岳)应急现记(2025)223号，现场检查照片2张，罗德桂、王欢调查询问笔录各1份，证明：1、罗德桂系岳阳飞腾新能源科技有限公司临聘人员，2、罗德桂在岳阳市岳阳市巴陵医院有限公司楼顶安装光伏发电设备施工现场从事焊接作业；

证据5：《现场处理措施决定书》(湘岳)应急现决(2025)12号，罗德桂调查询问笔录1份，中华人民共和国应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台网站(<https://cx.mem.gov.cn/>)关于罗德桂的查询信息与查询结果画面截图2张，证明：罗德桂(身份证号码：43232219720814087X)未按规定经专门的安全作业培训并取得从事焊接作业的相应特种作业操作证。

本机关于2025年12月10日向你(单位)送达了《行政处罚告知书》((湘岳)应急告(2025)54号《行政处罚告知书》，告知你单位本机关拟作出行政处罚的内容、事实、理由、依据及你单位依法享有的陈述、申辩的权利。你单位在法定期限内未提出陈述、申辩的意见。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款(生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。
共3页 第2页



(扫描查收电子文书)

资格，方可上岗作业）的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项（生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；……七：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的）的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022版）》关于《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项违法行为情形和处罚基准第一项（违法行为的表现情形：生产经营单位有二名以下特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于二万元的罚款）的规定，决定给予岳阳飞腾新能源科技有限公司人民币伍仟元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至岳阳市财政局非税收入汇缴结算户（湖南银行岳阳分行财源支行），账号 90211222010010001995。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向岳阳市人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。
共3页 第3页